


Ierarhia extinsa a calibrarii si a trasabilitatii metrologice la SI

- extras din EN ISO 17511:2003 (E) -



Abrevieri:

CGPM - Conferința Generală de Masuri si Greutati;

BIPM - Biroul Internațional de Masuri si Greutati;

NMI - Institutul National de Metrologie;

ARML - Laborator de Masurari de Referinta Acreditat;

Simbolul $u_c(y)$ reprezinta incertitudinea de masurare standard combinata;

Liniile orizontale de sub simbolul $u_c(y)$ nu sunt la scara.